



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная площадь, 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn.yaroslavl@rambler.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району
152901, г. Рыбинск, ул. Герцена 4, тел/факс 222-112, 222-011
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №89/1/1(88)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
государственному профессиональному образовательному автономному учрежде-
нию Ярославской области Рыбинский промышленно-экономический колледж в
лице директора Порошина Андрея Николаевича.

Комиссией в составе: государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Золотаревой М.В., государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Лебедевой Н.Н., в период с 10 часов 00 минут «13» марта 2015 года по 10 часов 15 минут «01» апреля 2015, на основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Фролова Д.Н. № 89 от «24» февраля 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка в отношении – государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области Рыбинский промышленно-экономический колледж (далее по тексту ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж), расположенного по адресу: 152925, Ярославская область, город Рыбинск, улица 9 мая, дом 24, (юридический адрес место расположения: 152925, Ярославская область, город Рыбинск, улица 9 мая, дом 24, ИНН 7610027711, ОГРН 1027601116465).

При проведении проверки присутствовали: директор ГПОАУ ЯО Рыбинского промышленно-экономического колледжа Порошин Андрей Николаевич, заместитель директора по АХЧ Уртаев О.А., старший мастер Тараканов А.К..

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятий по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п.2, п.460, 461, 462	01.06.2016	Устранено

	категории В1 производственного и складского назначения.			
2.	Не разработана программа вводного противопожарного инструктажа с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	Приказ МЧС №645 от 12.12.2007 года «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938, п.14	01.06.2016	Устранено
3.	Не разработана программа проведения первичного противопожарного инструктажа с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	Приказ МЧС №645 от 12.12.2007 года «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938, п.18	01.06.2016	Устранено
4.	Не разработан график проведения повторного противопожарного инструктажа, утвержденный руководителем организации.	Приказ МЧС №645 от 12.12.2007 года «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938, п.23	01.06.2016	Устранено
5.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в здании руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) (решение Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-6165/2014 от 28.08.2014 года).	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п.33, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.7.2.5, ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.7.2.5	01.06.2016	Устранено
6.	Люки, ведущие с лестничных клеток на покрытие здания, не обеспечены требуемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон №123, п.3 ст.88, п.13, приложение таблица 24, СНиП 21-01-97* п.8.4	01.06.2016	Устранено
7.	Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности противопожарных дверей (отдельно по каждой двери в соответствии с п.5 Временных методических рекомендаций по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору) от 03.07.2014 года, Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору генерал-	Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ч.3 ст. 4; Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п.61	01.06.2016	Устранено

	лейтенанта внутренней службы Б.А. Борзова).			
8.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации) не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке, а именно: выполнены кабелем ТРП, что не соответствует требованиям НПБ 88-2001.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83, Федеральный закон №69 от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», ст. 2, НПБ 88-2001, п.12.60*	01.06.2016	
9.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией) не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке, а именно: выполнены кабелем ТРП, что не соответствует требованиям НПБ 88-2001.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83, Федеральный закон №69 от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», ст. 2, НПБ 88-2001, п.12.60*	01.06.2016	
10.	Не организовано не реже одного раза в год необходимое обследование целостности конструкций наружной открытой лестницы 3-го типа с составлением акта испытаний по результатам проверки в местах перепада кровли здания учебного корпуса.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. НПБ 245-01 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний. п.3.4, п.5.1. ГОСТ Р 53254-2009, 6.1.4	01.06.2016	Устранено
11.	Дверь, отделяющая помещение книгохранилища (помещение №5, согласно экспликации к техническому паспорту инв.№02171) от коридора, не соответствует требуемому пределу огнестойкости (EI30).	Федеральный закон №123, п.3 ст.88, приложение таблица 24, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4, п.5.14* таблица 2*	01.06.2016	Устранено
12.	Размещение речевого оповещателя на 2-м этаже выполнено на расстоянии менее 150 мм. от потолка до верхней части оповещателя.	Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ч.3 ст. 4; НПБ 104-03"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п.3.21	01.06.2016	Устранено
13.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука, уровень звука постоянно-го шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями,	Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ч.3 ст. 4; НПБ 104-03"Системы оповещения и управления эвакуацией	01.06.2016	Устранено

	телями (не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения).	людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п.3.14		
14.	Электропитание системы пожарной сигнализации в режиме «Тревога» составляет менее 3 часов	Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ч.3 ст. 4; НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"	01.06.2016	Устранено
15.	Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в помещении лаборантской кабинета информатики (расположенного на 3-м этаже).	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 83, СП 5.13130.2009 приложение А п.А4	01.06.2016	Устранено
16.	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещении лаборантской кабинета информатики (расположенного на 3-м этаже).	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 таблица 2	01.06.2016	Устранено
17.	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещении актового зала.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009, пункт 7, таблица 2, п.14.	01.06.2016	Устранено
18.	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещении спортивного зала.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009, пункт 7, таблица 2, п.14.	01.06.2016	Устранено
19.	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещении тренажерного зала.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009, пункт 7, таблица 2, п.14.	01.06.2016	Устранено
20.	В актовом зале отсутствует эвакуационное освещение.	Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ч.3 ст. 4; СНиП 21-01-97* «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ», п.6.22, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ», п.4.3.1, СНиП 23-05-95 Строительные нормы и правила "Естественное и искусственное освещение", п.7.74	01.06.2016	Устранено
21.	На 1 этажа производственной части здания, дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания.	Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Ст.1; Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ч.3 ст. 4; СНиП 21-01-97* «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ», п.6.17.	01.06.2016	Устранено

22.	Дверь, в противопожарных преградах, отделяющая помещение костюмерной от актового зала, не соответствует требуемому пределу огнестойкости (EI30).	Федеральный закон №123, п.3 ст.88, приложение таблица 24, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4, п.5.14* таблица 2*, п.4.1 разд.3, МДС 21-1.98» Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97*	01.06.2016	Устранено
23.	Дверь, в противопожарных преградах, отделяющая помещение архива от помещения операторской, не соответствует требуемому пределу огнестойкости (EI30).	Федеральный закон №123, п.3 ст.88, приложение таблица 24, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4, п.5.14* таблица 2*, п.4.1 разд.3, МДС 21-1.98» Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97*	01.06.2016	Устранено
24.	Дверь, в противопожарных преградах ведущая из помещения операторской на покрытие здания, не соответствует требуемому пределу огнестойкости (EI30).	Федеральный закон №123, п.3 ст.88, приложение таблица 24, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4, п.5.14* таблица 2*, п.4.1 разд.3, МДС 21-1.98» Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97*	01.06.2016	Устранено
25.	Не определено необходимое количество пожарных щитов и их тип в зависимости от категории помещений по пожарной и пожарной опасности согласно приложения №5 ППР.	ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п. 481	01.06.2016	
26.	Помещения здания производственного и складского назначения не оборудованы пожарными щитами.	ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п. 481	01.06.2016	
27.	Отсутствует расчет, определяющий категории зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 27 п.4; СП 12.13130.2009 п.5.2; НПБ 105-03 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ» п.5.	01.06.2016	Устранено
28.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции (приточной).	СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п. 6.24	01.06.2016	Устранено
29.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы кондиционирования в здании.	СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п. 6.24	01.06.2016	Устранено

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору во 2 квартале 2016 г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
 руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Рыбинска и Рыбинского района
 по пожарному надзору
 Золотарева Мария Владимировна
 «01» апреля 2015 года



(подпись) М.П.

Государственный инспектор г. Рыбинска и Рыбинского района
 по пожарному надзору
 Лебедева Наталья Николаевна
 «01» апреля 2015 года



(подпись) М.П.

Предписание для исполнения получил:
 директор ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономического колледж
 Порошин Андрей Николаевич
 «01» апреля 2015 года



(подпись) М.П.