



«10» 02 2020г.  
А.Н. Порошин

### А К Т

по устранению нарушений требований пожарной безопасности выявленных отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам ЯО (предписание № 244/1/1(100) от 29.10.2019г.)

г. Рыбинск

«10» 02 2020г.

«10» 02 2020г., пожарно-техническая комиссия в составе:

председатель пожарно-технической комиссии:

- Порошин А.Н. — директор учреждения;

члены пожарно-технической комиссии:

- Уртаев О.А. — зам. директора по безопасности;

- Назарова Н.С. - зам. директора по АХЧ;

- Хмелев Е.В. — механик;

- Виноградов А.А. -электрик;

проведен осмотр и проверка здания учебного корпуса №1 по адресу: г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 11.

В ходе проверки установлено, что:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Ответственный за выполнение нарушения	Принятые меры
<b>МАСТЕРСКИЕ</b>				
1.	Отсутствие эвакуационного освещения на путях эвакуации в местах изменения направления процесса эвакуации (помещение коридора № 59, находящегося в круглосуточном режиме работы	ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пож. безоп, ч.3,ч4 ст.4; ч1 ст.89;	Зам по безопасности Уртаев О.А.	Установка эвакуационного освещения ООО СК «Жилстрой» лицензия № 142092 Акт от 18.10.2019г.

кладовой (в помещении мастерской № 35 по ТП) не защищено установкой АПС	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пож. безоп, ст.83;	Электрик Барков А.Е. Завхоз Кузнецов А.В.	Помещение не является штатным. Образовано в результате установки «рабочего уголка преподавателя». В настоящее время помещение обесточено и закрыто. В дальнейшем будет произведен его демонтаж (до сентября 2020г.)
---	---	--	---


**УЧЕБНЫЙ КОРПУС**

3.	В местах перепада высоты на путях эвакуации в помещении коридора пищеблока (помещение № 63) не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6	ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пож. безоп, ч. 3.4 ст.4;	Завхоз Кузнецов А.В.	Провал пола в районе двери зацементирован и выровнен.
4.	Допущена эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), в подсобном мед. кабинета на 1м этаже здания	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 42 п.п «в»	Электрик Барков А.Е. Завхоз Кузнецов А.В.	Установлен плафон,
5.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонариков из расчета 1 / на 50 человек Допущена эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), в помещениях № 8,9 на 4м этаже здания	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 38	Зам по безопасности Уртаев О.А	В наличии имеется 3и электрических фонарика
6.	Допускается блокирование дверей эвакуационного выхода из тамбура (помещение № 113) наружу, на 1м этаже здания учебного корпуса	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 36 п.п «б»	Зам по безопасности Уртаев О.А Завхоз Кузнецов А.В.	Произведена прбверка работоспособности двери, открывание происходит свободно.
7.	Допускается блокирование дверей эвакуационного выхода из тамбура (помещение № 114) наружу, на 1м этаже здания учебного корпуса	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 36 п.п «б»	Зам по безопасности Уртаев О.А Завхоз Кузнецов А.В.	Произведена проверка работоспособности двери, открывание происходит свободно.


Заключение:

Пожарно-техническая комиссия считает, что нарушения требований пожарной безопасности, выявленные отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам ЯО (предписание № 244/1/1(100) от 29.10.2019г.) в учебном корпусе №1, устранены в полном объеме.

председатель пожарно-технической комиссии:


 Порошин А.Н. – директор учреждения;

члены пожарно-технической комиссии

 Уртаев О.А. – зам. директора по безопасности;

 Назарова Н.С. - зам. директора по АХЧ;

 Хмелев Е.В. – механик

 Виноградов А.А. -электрик