

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Директор ППОАУ ЯО РПЭК

А.Н. Порошин

2020г.

А К Т

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам ЯО (предписание № 243/1/1(97) от 29.10.2019г.)

г. Рыбинск

«25» 06 2020г.

« 20 » 04 2020г., пожарно-техническая комиссия в составе:

председатель пожарно-технической комиссии:

- Порошин А.Н. – директор учреждения;

члены пожарно-технической комиссии:

- Уртаев О.А. – зам. директора по безопасности;

- Назарова Н.С. - зам. директора по АХЧ;

- Хмелев Е.В. – механик;

- Виноградов А.А. -электрик;

проведен осмотр и проверка здания учебного корпуса №1 по адресу: г. Рыбинск, ул. Олега Кошевого, д. 5.

В ходе проверки установлено, что:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Ответственный за выполнение нарушения	Принятые меры
1.	Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара не соответствует требованиям нормативных документов п ПБ, а именно требуется система 3 типа	ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пож. безоп, ст.84;	Зам по безопасности Уртаев О.А.	Установка СОУЭ третьего типа ООО «Жилстрой» лицензия № 142092 Договор № 20 от 22.05.2020г., Акт приемки от 15.06.2020г.
2.	Допущена параллельная открытая прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации до осветительных кабелей на расстоянии 0,5м в коридорах здания	ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пож. безоп, ст.83; СП 5.13130.2009 п. 13.15.15	Зам по безопасности Уртаев О.А.	Прокладка новых кабелей пожарной сигнализации ООО «Жилстрой» лицензия № 142092 Договор № 20 от 22.05.2020г., Акт приемки от 15.06.2020г.

3.	Уклон лестницы на путях эвакуации со 2го этажа здания более 1:1, ширина проступи менее 25 см	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (С изменениями № 1,2) п. 6.30*	Зам по безопасности Уртаев О.А. Завхоз Кузнецов А.В.	Произведена переделка пожарной лестницы в соответствии с требованиями ПБ Работы в июне 2020г. выполняет работы Хмелев Е.В..
4.	Находится в нерабочем состоянии система АПС в помещениях 40,41 на 1м. этаже здания	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 61	Зам по безопасности Уртаев О.А.	Обслуживающая организация произвела замену двух датчиков в ноябре 2019г.
5.	Отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 64	Зам по безопасности Уртаев О.А.	Инструкции переданы в помещение дежурного персонала и размещены на стенде в ноябре 2019г.
6.	Отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала по эвакуации людей при пожаре	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 12	Зам по безопасности Уртаев О.А.	Инструкции переданы в помещение дежурного персонала и размещены на стенде в ноябре 2019г.
7.	На объекте с ночным пребыванием людей отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при пожаре	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 9	Зам по безопасности Уртаев О.А.	Инструкции переданы в помещение дежурного персонала и размещены на стенде в ноябре 2019г.
8.	На объекте с ночным пребыванием людей отсутствует средство индивидуальной защиты органов дыхания	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 9	Зам по безопасности Уртаев О.А.	Закуплен и передан в помещение дежурного персонала СПИ-20 в ноябре 2019г.
9.	Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде — двери; отделяющей помещение складского назначения 26, 27 на 1 этаже здания	ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пож. безоп, ч.3,ч4 ст.37; ч1,2,3 ст.87; ч.3,7 ст 88; свод правил СП 2.1310:2012 п.п. 5.3.1; 5.3.2	Зам по безопасности О.А. Уртаев	Установку ПП двери осуществляет ООО СК «Жилстрой» лицензия № 142092 Договор от 03.02.2020г., срок установки до 12.03.2020г.
10.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначений их категорий по ВПО	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 20	Зам по безопасности Уртаев О.А.	Установлены ПП двери и таблички с категорией помещений в ноябре 2019г.
11.	Допущено изменение функционального назначения помещения № 40 на 1м этаже здания (жилое помещение приспособлено под склад)	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 23 п.п «о»	Комендант Большакова Л.А..	Помещение освобождено от имущества, функциональное назначение восстановлено в ноябре-декабре 2019г.

12.	В помещении складов № 26,27 1го этажа, допущено расположение аппарата, предназначенного для отключения электроэнергии данного помещения	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 349	Электрик. Виноградов А.А. Комендант Большакова Л.А.	Выключатель освещения складского помещения вынесен в коридор

Заключение:

Пожарно-техническая комиссия считает, что нарушения требований пожарной безопасности, выявленные отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам ЯО (предписание № 243/1/1(98) от 29.10.2019г.) в здании общежития, устранены в полном объеме.

председатель пожарно-технической комиссии:


 Порошин А.Н. – директор учреждения;

члены пожарно-технической комиссии

 Уртаев О.А. – зам. директора по безопасности;

 Назарова Н.С. - зам. директора по АХЧ;

 Хмелев Е.В. – механик

 Виноградов А.А. -электрик