



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная площадь, 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn.yaroslavl@rambler.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району
152901, г. Рыбинск, ул. Герцена 4, тел/факс 222-112, 222-011
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №87/1/1(87)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
государственному профессиональному образовательному автономному учрежде-
нию Ярославской области Рыбинский промышленно-экономический колледж в
лице директора Порошина Андрея Николаевича.

Комиссией в составе государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского рай-
она по пожарному надзору Золотаревой М.В, государственного инспектора города Рыбинска и
Рыбинского района по пожарному надзору Лебедевой Н.Н., в период с 10 часов 30 минут «11»
марта 2015 года по 12 часов 00 минут «01» апреля 2015 года, на основании распоряжения (при-
каза) главного государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района по пожар-
ному надзору Фролова Д.Н. № 87 от «24» февраля 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка
в отношении – государственного профессионального образовательного автономного учрежде-
ния Ярославской области Рыбинский промышленно-экономического колледжа (далее по тексту
ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж), расположенного по адресу:
1529145, Ярославская область, город Рыбинск, улица Рокоссовского, дом 11, (юридический ад-
рес: 152925, Ярославская область, город Рыбинск, улица 9 Мая, дом 24, ИНН 7610027711,
ОГРН 1027601116465).

При проведении проверки присутствовали: директор ГПОАУ ЯО Рыбинского промыш-
ленно-экономического колледжа Порошин Андрей Николаевич, заместитель директора по АХЧ
ГПОАУ ЯО Рыбинского промышленно-экономического колледжа Уртаев Олег Алексеевич.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопас-
ности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе мероприятий по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нор- мативного акта и норма- тивный акт, требования которого нарушены	Срок устрани- ния нарушения требований по- жарной безо- пасности	Отметка о выполне- нии (ука- зывается только вы- полнение)
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения	Правила противопожарно- го режима в РФ (утвер- ждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п.2, п.460, 461, 462	01.06.2016	Устранено

	категории В1 производственного и складского назначения.			
2.	Не разработана программа вводного противопожарного инструктажа с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	Приказ МЧС №645 от 12.12.2007 года «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938, п.14	01.06.2016	Устранено
3.	Не разработана программа проведения первичного противопожарного инструктажа с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	Приказ МЧС №645 от 12.12.2007 года «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938, п.18	01.06.2016	Устранено
4.	Не разработан график проведения повторного противопожарного инструктажа, утвержденный руководителем организации.	Приказ МЧС №645 от 12.12.2007 года «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938, п.23	01.06.2016	Устранено
5.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в здании руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) (решение Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-6165/2014 от 28.08.2014 года).	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п.33, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.7.2.5, ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.7.2.5	01.06.2016	Устранено
6.	Дверь, отделяющая помещение книгохранилища (помещение №79, согласно экспликации к техническому паспорту инв.№06910) от читального зала, не соответствует требуемому пределу огнестойкости (EI30).	Федеральный закон №123, п.3 ст.88, приложение таблица 24, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4, п.5.14* таблица 2*	01.06.2016	Устранено
7.	Дверь, отделяющая помещение книгохранилища (помещение №81, согласно экспликации к техническому паспорту инв.№06910) от читального зала, не соответствует требуемому пределу огнестойкости (EI30).	Федеральный закон №123, п.3 ст.88, приложение таблица 24, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4, п.5.14*таблица 2*	01.06.2016	Устранено
8.	Люки, ведущие с лестничных	Федеральный закон №123, п.3 ст.88, п.13, приложение	01.06.2016	Устранено

	клеток на покрытие здания, не обеспечены требуемым пределом огнестойкости.	таблица 24, СНиП 21-01-97* п.8.4		
9.	Руководителем не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности противопожарных дверей (отдельно по каждой двери в соответствии с п.5 Временных методических рекомендаций по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору) от 03.07.2014 года, Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору генерал-лейтенанта внутренней службы Б.А. Борзова).	Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ч.3 ст. 4; Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п.61	01.06.2016	Устранено
10.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации) не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке, а именно: выполнены кабелем ТРП, что не соответствует требованиям НПБ 88-2001.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83, Федеральный закон №69 от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», ст. 2, НПБ 88-2001, п.12.60*	01.06.2016	
11.	Не организовано не реже одного раза в год необходимое обследование целостности конструкций наружной открытой лестницы 3-го типа с составлением акта испытаний по результатам проверки в местах перепада кровли здания учебного корпуса.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. НПБ 245-01 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний. п.3.4, п.5.1. ГОСТ Р 53254-2009, 6.1.4	01.06.2016	
12.	На наружной открытой лестнице 3 типа отсутствует табличка (бирка) с указанием информации о результатах испытаний в местах перепада кровли здания учебного корпуса.	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. ГОСТ Р 53254-2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ. ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ. Общие технические требования.	01.06.2016	

		Методы испытаний. 7.3.		
13.	Не организовано проведение огрунтовки и окраски наружной открытой лестнице 3 типа (в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032. Класс покрытия не ниже пятого) в местах перепада кровли здания учебного корпуса.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. НПБ 245-01 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний. п.2.3. ГОСТ Р 53254-2009, 5.5.	01.06.2016	
14.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации в тренажерном зале.	Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ч.3 ст. 4; Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п.61.	01.06.2016	Устранено
15.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями (не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения).	Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ч.3 ст. 4; НПБ 104-03"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п.3.14	01.06.2016	Устранено
16.	Позэтажные планы эвакуации людей при пожаре разработаны не в соответствии с требованиями ГОСТ р.2.12.143-2009.	Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ч.3 ст. 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.7, ГОСТ р.2.12.143-2009	01.06.2016	Устранено
Здание учебных мастерских.				
17.	Запор на дверях эвакуационного выхода из сварочной мастерской не обеспечивает возможность свободного открывания двери изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п.35	01.06.2016	Устранено
18.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в здании руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п.33, ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.06.2016	Устранено

	по пожарной безопасности (по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) (решение Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-6165/2014 от 28.08.2014 года).	п.7.2.5, ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.7.2.5		
19.	Помещение слесарной мастерской сварочной мастерской, шлифовального участка, складских помещений (напротив шлифовального участка), гаражного бокса не защищены системой автоматической пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией п. 4, таблица 1; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83 ,СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4 таблица А3	01.06.2016	Устранено
20.	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складов, размещены внутри помещения.	Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, пункт 349	01.06.2016	Устранено
21.	Не определено необходимое количество пожарных щитов и их тип в зависимости от категории помещений по противопожарной и пожарной опасности согласно приложения №5 ППР.	ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п. 481	01.06.2016	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту)

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в I квартале 2016 г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Рыбинска и Рыбинского района
по пожарному надзору
Золотарева Мария Владимировна
«01» апреля 2015 года

(подпись) М.П.

Государственный инспектор г. Рыбинска и Рыбинского района

по пожарному надзору
Лебедева Наталья Николаевна
«01» апреля 2015 года



(подпись) М.П.

Предписание для исполнения получил:

директор ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономического колледж

Порошин Андрей Николаевич

«01» апреля 2015 года



(подпись) М.П.