

4.	Находится в нерабочем состоянии светильник эвакуационного освещения на 1м этаже 4х этажного уч. корпуса	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 43	Электрик Виноградов А.А.	Прибор приведен в рабочее состояние
5.	Допущена параллельная открытая прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации до силовых кабелей на расстоянии 0,5 м в кабинете парикмахерского искусства	ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пож. безоп, ст.83;	Электрик Виноградов А.А.	Произведен перенос силового кабеля
6.	Допущена эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), в подсобном помещении парикмахерского искусства на 2м этаже здания	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 42 п.п «в»	Электрик Виноградов А.А. Зам по безопасности Уртаев О.А. Зам по АХЧ Назарова Н.С.	Установлен плафон, помещение туалета обесточено, освобождено о посторонних предметов опечатано и выведено из эксплуатации Приказ № 21/02-01 от 18.10.2019г.
7.	Допущена эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), в помещениях № 8,9 на 4м этаже здания	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 42 п.п «в»	Электрик Виноградов А.А. Зам по безопасности Уртаев О.А. Зам по АХЧ Назарова Н.С.	Установлен плафон, помещение туалета обесточено, освобождено о посторонних предметов опечатано и выведено из эксплуатации Приказ № 21/02-01 от 18.10.2019г.
8.	Допущена эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), в помещениях № 8,9,15,16 на 3м этаже здания	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 42 п.п «в»	Электрик Виноградов А.А. Зам по безопасности Уртаев О.А. Зам по АХЧ Назарова Н.С.	Установлен плафон, помещение туалета обесточено, освобождено о посторонних предметов опечатано и выведено из эксплуатации Приказ № 21/02-01 от 18.10.2019г.
9.	Допущена эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), в помещениях № 20,21 на 1м этаже здания	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 42 п.п «в»	Электрик Виноградов А.А. Зам по безопасности Зам по АХЧ Назарова Н.С.	Установлен плафон, помещение туалета обесточено, освобождено о посторонних предметов опечатано и выведено из эксплуатации Приказ № 21/02-01 от 18.10.2019г.
10.	Допущена эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), в помещении костюмерной на 2м этаже мастерских	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 42 п.п «в»	Электрик Виноградов А.А. Смирнова Т.М.	Установлен плафон,
11.	Допущена эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), в складском помещении клуба на 2м этаже мастерских	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 42 п.п «в»	Электрик Виноградов А.А. Смирнова Т.М.	Установлен плафон,

12.	Допущена эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), в подвальных помещениях здания	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 42 п.п «в»	Электрик Виноградов А.А. Зам по АХЧ Назарова Н.С.	Установлен плафон,
13.	Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде – двери, отделяющей помещение электрощитовой в подвале здания	ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пож. безоп, ч.3,ч4 ст.37; ч1,2,3 ст.87; ч.3,7 ст 88; свод правил СП 2.1310:2012 п.п. 5.3.1; 5.3.2	Зам по безопасности О.А. Уртаев	Установку ПП двери осуществляет ООО СК «Жилстрой» лицензия № 142092 Договор от 03.02.2020г., срок установки до 12.03.2020г.
14.	Допущено оставление без присмотра включенным в электрическую сеть электрочайник на вахте учреждения	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 42 п.п «е»	Зам по безопасности О.А. Уртаев	Чайник изъят, проведен инструктаж с сотрудниками охраны
15.	Не оборудовано АУПС помещение дворницкой на 1м этаже здания административного корпуса	ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пож. безоп, ст 83;	Зам по безопасности О.А. Уртаев Зам по АХЧ Назарова Н.С.	Помещение является мужским туалетом, установка АУПС не требуется, помещение туалета обесточено, освобождено о посторонних предметов опечатано и выведено из эксплуатации Приказ № 21/02-01 от 18.10.2019г.
16.	Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде – двери, отделяющей помещение дворницкой на 1м этаже административного корпуса	ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пож. безоп, ч.3,ч4 ст.37; ч1,2,3 ст.87; ч.3,7 ст 88; свод правил СП 2.1310:2012 п.п. 5.3.1; 5.3.2	Зам по безопасности О.А. Уртаев	Установку ПП двери осуществляет ООО СК «Жилстрой» лицензия № 142092 Договор от 03.02.2020г., срок установки до 12.03.2020г.
17.	Допущена эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), в помещении дворницкой	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 42 п.п «в»	Электрик Виноградов А.А. Зам по АХЧ Назарова Н.С.	Установлен плафон, помещение туалета обесточено, освобождено о посторонних предметов опечатано и выведено из эксплуатации Приказ № 21/02-01 от 18.10.2019г.
18.	Отсутствие эвакуационного освещения на путях эвакуации в помещении пищеблока на 1 этаже адм. корпуса, находящегося в круглосуточном режиме работы	ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пож. безоп, ч.3,ч4 ст.4; ч1 ст.89;	Зам по безопасности Уртаев О.А.	Установка эвакуационного освещения ООО СК «Жилстрой» лицензия № 142092 Акт от 18.10.2019г.
19.	При высоте лестницы более 45 см. из помещения 57 на 1м этаже здания мастерских отсутствует ограждение высотой не менее 1,2м с перилами.	СП 1.13130.2009 Смемы противопожврной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.4	Зам по АХЧ Назарова Н.С. Механик Хмелев Е.В.	На лестнице из мастерских установлено металлическое ограждение высотой 1,35м с перилами

20.	Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде – двери, отделяющей помещение архива на 2м этаже мастерской	ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пож. безоп, ч.3,ч4 ст.37; ч1,2,3 ст.87; ч.3,7 ст 88; свод правил СП 2.1310:2012 п.п. 5.3.1; 5.3.2	Зам по безопасности О.А. Уртаев	Установку ПП двери осуществляет ООО СК «Жилстрой» лицензия № 142092 Договор от 12.02.2020г., срок установки до 12.03.2020г.
21.	В помещении костюмерной допущено расположение аппарата, предназначенного для отключения электроэнергии данного помещения	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 349	Электрик Виноградов А.А. Смирнова Т.М.	Выключатель освещения костюмерной вынесен в коридор перед помещением костюмерной
22.	Отсутствие эвакуационного освещения на путях эвакуации в помещении холла на 2 этаже адм. корпуса, находящегося в круглосуточном режиме работы	ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пож. безоп, ч.3,ч4 ст.4; ч1 ст.89;	Зам по безопасности Уртаев О.А.	Установка эвакуационного освещения ООО СК «Жилстрой» лицензия № 142092 Акт от 18.10.2019г.
23.	Находится в нерабочем состоянии светильник эвакуационного освещения в помещении клуба на 2м этаже адм. корпуса	ППР в РФ (утвержден ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п. 43	Электрик Виноградов А.А. Смирнова Т.М.	Прибор приведен в рабочее состояние

Заключение:

Пожарно-техническая комиссия считает, что нарушения требований пожарной безопасности, выявленные отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам ЯО (предписание № 245/1/1(98) от 29.10.2019г.) в учебном корпусе №1, устранены в полном объеме.

председатель пожарно-технической комиссии:


 Порошин А.Н. – директор учреждения;

члены пожарно-технической комиссии

 Уртаев О.А. – зам. директора по безопасности;

 Назарова Н.С. - зам. директора по АХЧ;

 Хмелев Е.В. – механик

 Виноградов А.А. -электрик