



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г: Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)

E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписание № 244/1/1(100)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному профессиональному образовательному автономному

учреждению Ярославской области

Рыбинский промышленно-экономический колледж

в лице директора Порошина Андрея Николаевича

В период с 15.10.2019 года по 29.10.2019 года по адресу: 152912, Ярославская область, город Рыбинск, улица Рокоссовского, дом 11, (юридический адрес: 152925, Ярославская область, город Рыбинск, улица 9 Мая, дом 24, ИНН 7610027711, ОГРН 1027601116465) на основании распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора гор Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору Васильева А.Г. № 24-25.09.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка в отношении государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области Рыбинского промышленно-экономического колледжа (далее по тексту ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж) с целью контроля за соблюдением на объекте обязательных требований пожарной безопасности, согласно плану плановых проверок на 2019 год, опубликованной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. Объект защиты относится к категории значительного риска.

При проведении проверки присутствовали: директор ГПОАУ ЯО Рыбинского промышленно-экономического колледжа Порошин Андрей Николаевич (в период с 15.10.2019 по 18.10.2019 года), и.о. директора Гусева Лариса Сергеевна (в период с 21.10.2019 по 29.10.2019 года).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указываться только в случае выполнения) |
|--------------------------|--|---|--|---|
| Здание мастерских | | | | |
| 1. | Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации в местах изменения направления процесса эвакуации (помещение коридора №59 по техническому паспорту у помещения №53), находящееся в круглосуточном | Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 3, ч. 4 статьи 4, ч.1 ст.89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.1; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», п.7.72 | 01.08.2020 | |

| | | | |
|-----------------------|--|--|------------|
| | режиме работы или автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения (п. 104 Проверочного листа, Приложение №13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | п.7.74, ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 43. | |
| 2. | Выгороженное помещение кладовой (в помещении мастерской (помещение №35 по техническому паспорту) не защищено установкой автоматической пожарной сигнализации (п. 1.9, п.43 Проверочного листа, Приложение №13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261) | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 83, СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п.А4, табл. А.1 п. 4.1.2 | 01.08.2020 |
| Учебный корпус | | | |
| 3. | В местах перепада высот на путях эвакуации в помещении коридора пищеблока (помещение №63 на 1 этаже здания по техническому паспорту) не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6. (п. 1.6 Проверочного листа, Приложение №13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261) | Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 3, ч. 4 статьи 4, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.28* | 01.08.2020 |
| 4. | В помещении медицинского кабинета допущена эксплуатация электросветильника со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией электросветильника (п. 111.2 Проверочного листа, Приложение №13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 42 п.п. в | 01.08.2020 |
| 5. | На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. (п. 29 Проверочного листа, Приложение №13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.38 | 01.08.2020 |
| 6. | Допускается блокирование дверей эвакуационного выхода из тамбура (помещение № 113 на 1 этаже по техническому паспорту) наружу; (п. 98 Проверочного листа, Приложение №13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.36 пп.б | 01.08.2020 |
| 7. | Допускается блокирование дверей эвакуационного выхода из тамбура (помещение № 114 на 1 этаже по техническому паспорту) наружу. (п. 98 Проверочного листа, Приложение №13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261).. | ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.36 пп.б | 01.08.2020 |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир, (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору




Шкарбан О.С.

«19» октября 2019 года

млп

Предписание для исполнения получил:

и.о. директора ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж
Гусева Л.С.



(подпись)

«19» октября 2019 года